

# Návod na realizáciu povrchov Presstone Kamenný koberec



## Návod na realizáciu povrchov Presstone Kamenný koberec



### 1/ PRÍPRAVA PODKLADU

Pred vlastnou aplikáciou musí byť povrch čistý, zbavený hrubých nečistôt. Ak je povrch podkladu poškodený (drobenie, korózia, vystúpené cementové mlieko a podobne), prípadne znečistený naftou, olejmi, asfaltom a pod., musí sa prebrúsiť, očistiť tlakovou vodou alebo iným overeným resp. vhodným spôsobom úpravy podkladu.

### 2/ MIEŠANIE MATERIÁLOV

Kamenivo nasypeme z vreca do plastovej nádoby (najlepšie 24 l plastové stavebné vedro). Ďalej si pripravíme živicu a zmiešame ju s tvrdidlom. Pomery oboch zložiek sú vždy uvedené na ich obaloch. Túto zmes je treba dobre premiešať (cca 3min). Potom ju nalejeme do vedra s kamenivom a vrtačkou s kovovým miešadlom dôkladne zamiešame.

**POZOR:** Miešaniu živice a kameniva venujte veľkú pozornosť, aby bol materiál veľmi dobre premiešaný!

### 3/ APLIKÁCIA

Dobre premiešanú zmes kameniva a živice rovnomerne rozprestrieame na vopred vycistenú betónovú plochu vo vrstve cca 1 - 1,5 cm (podľa frakcií kameniva). Dôkladne utlačíme a uhladíme oceľovým hladidlom do konečnej podoby. Pokiaľ niekde vznikne diera a povrch nie je súvislý, dosypeme zmes a znova uhladíme. Týmto spôsobom aplikujeme na celú plochu.

**POZOR - pri práci je nevyhnutné náradie neustále čistiť riedidlom (napr. S6005, 6001, C6000), aby sa materiál neleplil a povrch zostal hladký.**

Viac pozornosti je potrebné venovať zvislým plochám akou sú schody či obrubníky. K tomuto účelu si musíme pripraviť debnenie. Debnenie natrieme mastným filmom, aby sa nám zmes neleplila na debnenie. Necháme vytvrdniť.

### 4/ ĎALŠIE ZÁSADY

Odporúčaná teplota pri spracovaní je min. +10°C, max. +30°C. Počas aplikácie a vytvrdzovania sa nesmie materiál dostať do kontaktu s vodou či iným chemickým zaťažením.

Skladovanie: v suchých priestoroch pri +12-25°C.

Schnutie pri +20°C: Pochôdzne po 24 hod. Mechanická pevnosť po 4-5 dňoch. Plne vytvrdnený povrch po 7 dňoch.



Kameň je prírodný materiál a drobné odchýlky sú prirodzené, pre hodnotu užívania nevýznamné a nie sú dôvodom k reklamácii.



## Kontakt:

PRESSBETON SK, s.r.o.  
264 Bučany, 919 28 SR

IČO: 44 976 933  
IČ DPH: SK202 289 8372  
Tel.: 0917 28 71 72  
Email: presstone@presstone.sk  
Web: www.presstone.sk

**Ďalšie informácie nájdete na našej webstránke:**

**www.kamennykoberec.com**

### Bezpečnostná charakteristika:

Obsahuje tieto nebezpečné látky: Bisfenol A/F, O cresyl glycidyleter, Modifikovaný polyamin  
Xi- dráždivý N- nebezpečný pre životné prostredie

#### R symboly:

- R10 horľavý  
R20/21/22 zdraviu škodlivý pri vdychovaní, a styku s pokožkou a požitiu  
R36/38 dráždi oči a kožu  
R34 spôsobuje poleptanie  
R43 môže vyvolať sensibilizáciu pri styku s kožou  
R51 toxický pre vodné mikroorganizmy  
R53 môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí

#### S symboly:

- S26 pri zasiahnutí očí rýchlo a pečivo vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc  
S28 pri styku s kožou rýchlo umyť väčším množstvom vody  
S36/37/39 používajte vhodný ochranný odev, rukavice, okuliare alebo ochranu tváre  
S45 pri úraze alebo nevoľnosti vyhľadajte lekára  
S61 zabráňte uvoľňovaniu látky do životného prostredia

#### Prvá pomoc:

Pri vniknutí do oka- oko ihneď vymývať prúdom čistej vody a urýchlene vyhľadať lekársku pomoc.  
Pri náhodnom použití- vypláchnuť ústa čistou vodou a dráždením hrdla vyvolať zvracanie. Vyhľadať lekársku pomoc.  
Pri postriekaní – zobliecť odev, pokožku umyť vodou a mydlom, osušenú pokožku ošetriť reparačným krémom.  
Pri nadýchaní prerušíť prácu a vyhľadať čerstvý vzduch.



N

Xi

C

**Horľavá kvapalina III. a IV. triedy / nejest, nepiť, nefajčiť**  
**Dodržiavajte zásady bezpečnosti pri práci!**  
**Používajte vhodný pracovný odev, rukavice, okuliare alebo ochranu tváre!**  
**Podrobnejšie informácie nájdete na obale !**